

# バックの軽トラと 自転車衝突

バックは、とにかく「危険」  
しっかり「安全確認」し、「ゆっくり」、「慎重」に！

自車の後方の状況を把握せずには・・・バック出来ない

まさか・・・、人がいるとは思わなかった

まさか・・・、人がいるのにバックしてくるとは思わなかった

## バックしていた軽トラックと 自転車が衝突 自転車の女性が意識不明の重体

軽トラックを運転していた男性が  
後方の安全を確認していなかった疑い

2024/7/7(日)

7日午前7時25分ごろ、香川県の道路でバックで進んでいた軽トラックと自転車が衝突しました。

この事故で、自転車を運転していた女性（81）が意識不明の重体です。軽トラックを運転していた会社員の男性（67）にけがはありませんでした。

警察は、軽トラックを運転していた男性が、後方の安全を確認していなかった疑いがあるとみて、事故の原因を調べています。