

吊り下には 絶対入るな!

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと
『逃げ場』の確保

鉄板、鋼材、資材の積み降し作業中
手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう

クレーンで吊っていた ベルコンのベルトが4~5メートル落下

作業員2人に衝突、1人意識不明

工場内でベルトコンベヤーの付け替え作業中

2024/07/24(水)

24日午後1時20分ごろ、福岡県の工場で、「クレーンの積み荷が落下して2人に当たった」という旨の通報が消防にありました。

警察などによりますと、現場の工場内でベルトコンベヤーの付け替え作業中に、クレーンで吊り上げたベルトコンベヤーのベルトが高さ4~5メートルから落下し、男性作業員2人に衝突したということです。

この事故で、作業員2人が病院に搬送され、うち20代の作業員は意識不明です。

事故当時、現場では7~8人が作業をしていたということです。