

交差点、左折時 バイクに衝突

左折は死角が多い！
ハンドルを切る前に確認しましょう！

『死角』に自転車・歩行者あり

左折時は、『巻き込み事故』に注意しましょう

名寄 信号交差点 左折の路線バスが 左折先の対向車線で信号待ちしていた バイクに衝突

60代とみられる男性ライダーが背骨折る重傷
「横断歩行者がいないかに注意が向いてしまった」

2024/08/18(日)

18日午前11時半ごろ、名寄市の信号交差点で、左折の路線バスが反対車線で信号待ちをしていたバイクに衝突しました。バイクに乗っていた60代とみられる男性が背骨を折るなどの重傷です。

当時路線バスには乗客はおらず男性運転手（64）にけがはありません。路線バスを運行するバス会社によりますと、男性運転手は「横断する歩行者がいないか確認するのに注意が向いてしまった」と話しているということで、警察が事故の原因を調べています。