

工事作業車 バック中に転落

重機・トラクターの操作は
慣れてきた時ほど慎重に!

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

クローラーの工事作業車 バック中に転落 運転の男性が死亡

2024/9/9(月)

9日午後3時15分ごろ、山梨県の農道でクローラーの工事作業車を運転中バックした際に、農道から約25センチ下のブドウ畑に転落。

ブドウ棚を支えるワイヤーと運転席の間にはさまれ病院に運ばれましたが、外傷性胸部圧迫により死亡が確認されました。

男性は他の作業員2人と3人で近くののり面の改修工事をしていて、事故当時は工事作業車でコンクリートを運んでいたということです。