

整備中 車両の下敷き、死亡

作業前は、『事前打合せ』

慣れてきた時ほど慎重に！
慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

動いている機械には近付かない

整備作業中の車両の下敷きに 女性整備士死亡

2024/9/1(日)

31日午前9時30分ごろ、岩手県の整備工場で、整備士の女性（69）が作業中に車両の下敷きになる事故があり、女性はその後死亡が確認されました。

警察によりますと、女性は勤めていた自動車整備工場で整備作業中に軽トラックの下敷きになりました。

女性は病院に運ばれましたが、およそ3時間後に出血性ショックで死亡が確認されました。

女性は夫と2人で整備作業をしていた見られていて、警察が詳しい原因を調べています。