

# タイヤ脱落、死亡事故 日常点検怠る

タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を確実に行いましょう

脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強

『運行前点検』を確実に行いましょう

『水』と『オイル』の点検も忘れずに…

## 大型トラックからタイヤが脱輪 2人が死傷した事故 日常点検怠る

運転手、整備担当者ら3人書類送検

2024/10/17(木)

2023年12月、青森県の八戸自動車道で大型トラックからタイヤが外れ、直撃を受けた道路作業員の男性2人が死傷しました。

警察は、トラックの運転手の男性（61）が日常点検を怠り、タイヤが脱輪しても走行をやめなかったなどとして、過失運転致死傷の疑いで書類送検しました。

また、整備担当者の男性ら2人についても、適切なタイヤ交換をしなかったとして、業務上過失致死傷の疑いで書類送検されています。