

荷台から積み荷 落下 乗用車直撃

荷崩れ等の事故を防止するため
固縛(荷締め)方法の再確認を徹底

「荷締め」を確実にいき、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」
これは、絶対に危険！

トレーラーの荷台から丸太落下 すれ違いざまに乗用車“直撃”

乗用車の中には中には父と息子
父親が骨折の重傷、中学生の息子もケガ

2024/10/22(火)

20日、岩手県で走行中のトレーラーの荷台から丸太が落下し、対向車線を走っていた親子が乗った乗用車を直撃しました。

乗用車に乗っていた50代の父親が肋骨（ろっこつ）を折る重傷。

中学生の息子もけがをしています。

警察はトレーラーを運転していた男性（62）に任意で話を聞くなど、事故原因を調べています。