

バックしてきた フォークリフトにひかれ

重機の周りは、**死角**だらけです

動いている機械に、**背を向けて**作業をしない

重機・農機具が**動いている**時は、**不用意に近づいてはいけません**

重機、トラクターの**積み降ろし**作業時
重機、トラクターの**後方の安全確認**の確実に行いましょう

バックしてきたフォークリフトにひかれ 作業員の男性が**左足骨折**

紋別の水産加工場で

フォークリフトはホタテを運ぶ作業中

2024/11/13(水)

12日午後6時半前、紋別市の水産加工場で50代男性がフォークリフトで、ホタテを運ぶ作業をしていたところ、**近くにいた30代男性がフォークリフトに足をひかれました**。30代男性は、**左足骨折**の疑いで**病院**に搬送されました。命に別条はありません。

警察によりますと、けがをした男性は当時、フォークリフトで運ぶ荷物の**シートを外す作業**などをしていて、**フォークリフトがバック**した際に**ひかれた**ということです。

警察が事故の原因を詳しく調べています。