

荷台から積み荷、落下 後続車25台が衝突

荷崩れ等の事故を防止するため
固縛(荷締め)方法の再確認を徹底

「荷締め」を確実にいき、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」
これは、絶対に危険！

トラックが足場材31枚を落下 後続車25台が衝突

トラックを運転していた会社員を書類送検

警察は道交法で義務付けられている走行前等の点検を
怠ったことが事故につながったと判断し立件

2024/11/12(火)

4月13日午後9時頃、東名高速でトラックを運転中に積載していた足場材31枚を本線上に落下させ、後続車25台に衝突させたとして、会社員の男性(40)が書類送検されました。

警察によると足場材は、約10キロにわたって落ちていて、荷台にベルトで固定していたものの、ベルトが緩んでいて落下したとみられ、警察は走行前等の点検を怠ったことが事故につながったと判断立件に至りました。

足場材に衝突した25台はバンパーが破損したり、タイヤがパンクしたりしたものの、ケガ人はいませんでした。