

現場内

バックのトラックにはねられ 24歳作業員の女性死亡

バックは、とにかく「危険」
しっかり「安全確認」し、「ゆっくり」、「慎重」に！

自車の後方の状況を把握せずには・・・バック出来ない

見えない時は、いったん下車して安全確認

バックしたトラックにひかれ 24歳の女性作業員が死亡

高速道路の延伸工事中 釧路市

2024/11/6(水)

6日午前11時、釧路市の高速道路の延伸工事現場で、関係者の男性から「バックした大型車に20代女性がひかれた」と消防に通報がありました。

この事故で、工事現場で作業していた女性（24）がバックしてきたトラックにひかれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。

警察は、トラックを運転していた50代の男性を過失運転致死の疑いで現行犯逮捕しました。警察が詳しい事故の原因を調べています。