

# バックホーの下敷き 死亡

重機・トラクターの操作は  
慣れてきた時ほど…慎重に！

重機・トラクターの積み降し時は  
登坂板の位置  
地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

## バックホーが倒れ 下敷き、男性が死亡

### のり面の整備作業中

2024/10/29(火)

28日午後2時50分ごろ、香川県ののり面で、男性（76）がバックホーの下敷きになっているのが見つかりました。男性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。死因は外傷性窒息でした。

男性は知人と一緒に、バックホーを使ってのり面を整備していたということです。

大きな音がしたので知人が振り返ったところ、バックホーが倒れて男性が下敷きになっていました。

28日現場では雨が降った時間帯もありましたが、事故当時、雨は上がっていたということです。

警察がのり面の状況などバックホーが倒れた原因を調べています。