

# タイヤ脱落 車3台に衝突

脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強

タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検  
を確実に行いましょう

警察は「タイヤ交換をした後は定期的にナットの締付状態を確認したり、  
不自然な音を感じたらすぐに安全な場所に停車してほしい」と注意を呼び掛けています

## 大型トラックの 左後輪のタイヤ2本外れる

そのうち1本は、反対車線にいた車3台に衝突

交差点 赤信号になりブレーキをかけたところ・・・  
八雲町野田生、国道5号

2024/12/4(水)

3日午後4時半ごろ、八雲町野田生の国道5号線の交差点で、大型トラックが、赤信号になりブレーキをかけたところ、左後輪のタイヤ2本が外れたということです。

1本のタイヤは反対車線の前方まで転がり、停車していた車など3台に次々とぶつかりました。この事故によるけが人はいません。

警察は、大型トラックのタイヤをいつ誰が交換したのか、なぜタイヤが外れたのかについて、詳しく調べています。