

頭と右腕を 挟まれ

点検・整備時は
エンジン・電源を切ってから行いましょう

重機・農機具が動いている時は
不用意に近づいてはいけません

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！
慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

ベルトコンベアに挟まれ 作業員が意識不明の状態 頭部と右腕を挟まれ

2024/12/21(土)

21日午前9時30分ごろ、香川県の産業廃棄物処理施設で作業をしていた男性（47）がベルトコンベアに挟まれました。男性は意識不明の状態です。

警察によりますと、男性は重機を使ってベルトコンベアにコンクリートを乗せる作業をしていました。

何らかの原因で機械に不具合が生じ、確認作業をしている時に挟まれたとみられています。男性は、右腕と頭部を挟まれ、意識不明の状態です。ドクターヘリで県内の病院に搬送されました。