

バックホー積込中 横転

重機・トラクターの操作は、慣れてきた時ほど慎重に！

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

バックホー横転 下敷きの51歳男性死亡 トラックに積込作業中に発生か

2024/12/21(土)

20日午後2時45分ごろ、滋賀県の住宅の工事現場で、バックホーが横転し建設作業員の男性（51）が下敷きになり、搬送先の病院で死亡が確認された。

男性はバックホーを回収するためトラックに積む作業を1人でしていたとみられ、近隣住民が110番しました。