

圧雪、追突、玉突き

凍結路面

スピードを落とし、車間距離をとり
急ハンドルを控えましょう

停止するときは、早めに減速し
自分の車両1台分の車間をあける
スリップ時の、玉突き事故防止

留寿都村 国道230号 圧雪状態
観光バスが・・・前にいた乗用車に追突
乗用車は、さらに前の乗用車に追突
バスに追突された乗用車の男性が病院搬送
観光バスには乗客乗員30人もけがなし

2024/11/30(土)

30日午前9時前、留寿都村泉川の国道230号線で、観光バスが、前にいた乗用車に追突。

追突された乗用車はそのはずみで、さらに前の乗用車に追突しました。
この事故で、最初に追突された乗用車の男性運転手が胸に痛みを訴え、
病院に運ばれましたが命に別状はないということです。

もう1台の乗用車の運転手と、観光バスの乗客乗員30人にけがはありません。

事故当時、現場付近では雪が降っていて、道路は圧雪状態だったとみられています。