

# バックホー横転

重機・トラクターの積み降し時は  
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

重機・トラクターの操作は、慣れてきた時ほど慎重に！

## 斜面で作業中、バックホーが横転 下にいた小型バックホーが下敷きに 50代男性挟まれ応答なし 救助活動難航

2024/12/10(火)

神奈川県で大型バックホーが横転し、作業員が挟まれ、10日午後6時50分  
現在、救助活動が行われています。

午後2時20分ごろ、工事現場の斜面で作業をしていた大型バックホーが横  
転し、下にいた小型バックホーが下敷きになりました。

この事故で、小型バックホーに乗っていた50代の男性作業員が挟まれた  
ままとなっていて、応答がない状態だということです。

通報から4時間以上がたった現在も救助活動が続いていますが、現場が狭  
いため多くの車両が入れず、活動が難航しているということです。