

3メートルから 転落

ハウス、トイレの積み降し作業時
脚立・屋根からの転落に注意しましょう

積み降し作業中
荷台からの・・・墜落・転落に注意しましょう

背中を荷台の外側に向けないようにする
(後ずさりは厳禁)

高さ3メートルから転落 コンクリートの床に落下 男性2人、重傷

ソーラーパネルの点検中

2024/12/14日 (土)

14日午前11時半ごろ、福島県の住宅のソーラーパネルの点検作業中に、1階屋根から2階の屋根に脚立をかけて登ろうとしたところ、脚立とともに約3.2メートルの高さからコンクリート敷きの床に落下したということです。

この事故で、男性作業員（35）が左肘と両足を骨折し、男性（42）は外傷性くも膜下出血の疑いで病院で手当を受けています。