

バックしてきた タイヤショベルに

除雪・・・周囲の安全確認を確実に
特に、バックには、注意しましょう

バックは、とにかく、「危険」
しっかり、「安全確認」し、「ゆっくり」、「慎重」に！

『わき道・駐車場』から、「出てくるかもしれない」
かもしれない運転で事故防止

バックしてきたタイヤショベルと 止めていたトラックに挟まれ トラックの男性死亡

タイヤショベルは 積込作業中
会社敷地内

2024/12/27(金)

27日午前11時10分ごろ、鹿児島県の産業廃棄物処理会社の敷地内で、畜産業の男性（51）が、同社男性社員（61）運転のタイヤショベルと自身が止めていたトラックに挟まれ、畜産業男性は病院に搬送されましたが、間もなく死亡しました。

警察によると、男性社員はおがくずの積込作業をしていた。

畜産業男性はおがくずを買いに来ており積み込み中だったとみられる。バックしていたタイヤショベルの後部と、トラックの右側面に胴体の一部を挟まれた。目撃者が119番した。