

積んだバックホー トンネル上部に衝突 道路上に落下

バックホーを積載する場合

アームの格納を確実に行いましょう

現場内の移動だから・・・「この位は大丈夫」は、厳禁！

『積荷の高さ』の確認と、『走行ルート』の確認

札幌 トラック荷台に積んだバックホー トンネル上部に衝突 バックホーが道路上に落下

道ふさぎ、通行止め続く

トンネル上部のコンクリートが破損し、道路上に散乱

2025/1/15(水)

15日午後2時半ごろ、札幌市中央区南5条西1丁目付近の「創成トンネル」でトラックの荷台に積んでいたバックホーがトンネルの入り口上部に衝突しました。けが人はいないということです。

この事故で荷台に積んでいたバックホーが道路上に落下し、片側2車線をふさいでいるため、現在「創成トンネル」の北方向に向かう道が通行止めとなっています。

トンネル上部のコンクリートが破損し、道路上に散乱しています。