

転落、死亡

足を滑らせ、荷台からの転落に注意しましょう

荷台・道具の整理整頓で労災事故防止

ハウス、トイレの積み降し作業時の
脚立・屋根からの転落に注意しましょう

建築中の5階建てマンションの屋上から

転落か

倒れていた60代男性

搬送先で死亡確認 札幌

2025/1/13(月)

13日午前11時前、札幌市北区の新築マンションの建築現場で別の作業員が建築現場で倒れている60代の男性を発見し、消防に通報しました。

男性は意識不明の重体で搬送されましたが、その後、病院で死亡が確認されたということです。

警察によりますと、男性は事故の前、5階建てマンションの屋上で屋根の防水作業をしていたということで転落した可能性が高いということです。