

服がからまり 死亡

体を巻き込まれないような服装で、作業しましょう

服のすそやそでが...

ひらひらした服装は、絶対禁止

自動車整備工場で整備士死亡 トラックの下で 後頭部や首から出血

服がシャフト部分にからまり

2025/1/14(火)

12日午後4時30分頃、兵庫県の自動車整備工場で、自動車整備士の男性（79）がトラックの下であおむけに倒れているのを家族が発見しました。

後頭部や首から血を流しており搬送先の病院で死亡が確認されました。

男性はこの日、1人でトラックを修理していました。

エンジンはかかった状態で男性の服が車体下部のシャフト部分にからまっており、同署が詳しい状況を調べている。