

# バックしてきた 除雪車の下敷き

除雪・・・周囲の安全確認を確実に  
特に、バックには注意しましょう

バックは、とにかく「危険」  
しっかり「安全確認」し、「ゆっくり」、「慎重」に！

## 旭川 バックしていた除雪車と 郵便配達バイクが衝突 除雪車の下敷き

配達員の男性が、除雪車の車体に挟まり  
意識不明の重体

2025/1/29(水)

29日午後2時半すぎ、旭川市の市道で、バックしていた除雪車と走ってきた郵便配達バイクが衝突しました。

この事故で、バイクは除雪車の下敷きになり、配達員とみられるた40代くらいの男性は除雪車の車体に挟まりました。

男性はその後、救助され病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。

警察は、除雪車を運転していた50代の男性を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕し、事故の原因を調べています。