

バックホーのアームが 衝突

除雪作業、重機の積み降し・・・

周囲の安全確認を行きましょう

重機・農機具が動いている時は

不用意に近づいてはいけません！

バックホーのアームが衝突 男性が搬送先の病院で死亡

七飯町 山林で伐採作業中

2025/1/8(水)

7日午後4時すぎ、七飯町の国有林で伐採作業をしていた、会社員の男性（51）に、同僚の男性が運転するバックホーのアームが衝突しました。

男性は意識不明の状態です。病院に運ばれ、その後死亡が確認されました。

警察は、バックホーを運転していた同僚の男性から事情を聴くなどして、当時の状況を詳しく調べています。