

下り坂 「ニュートラル」だった

車を降りる時は

サイドブレーキ・シフトレバーの確認

駐停車中は・・・

サイドブレーキの確認と、「輪止め」の設置

クルマは便利なものですが、ときに、凶器にもなります

下り坂 ギアはニュートラルだった 軽トラが下り坂で動き出し

軽トラの後部と壁に挟まれたか 軽トラの20代男性が死亡

2025/1/21(火)

21日午前9時15分ごろ、広島県で付近の住民から「男性が車に挟まれている」と消防に通報がありました。

男性が灯油を販売する軽トラックの後部と住宅の壁の間に挟まれた状態で見つかりました。

20代の男性は、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

事故があった現場は下り坂になっていて、トラックのギアは「ニュートラル」だったということです。

警察は、男性がトラックを停車して車の外に出たときに、何らかの原因で動いた可能性があるかとみて、事故の詳しい状況を調べています。