

トラック 方向転換のためバック

「方向転換」は
周囲の安全確認と
「あせらず」、「ゆっくり」と

方向転換のため
バックしていたトラックにはねられ

トラックと石垣の間に頭や足を挟まれ

85歳の男性が意識不明の重体

2025/1/1(水)

1日正午頃、静岡県の市道で方向転換のためバックしていたトラックが、後ろにいた男性（85）に衝突し、トラックと石垣の間に頭や足を挟まれ、男性は意識不明の重体です。

警察は運転していた男性から話を聞くなど、当時の状況や事故が起きた原因を調べています。