

重機のキャタピラに 巻き込まれ

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を、確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！
慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

動いている機械には、近付かない

アスファルトの舗装工事 作業中の女性が 重機のキャタピラに巻き込まれ死亡

女性は重機の後方で作業をしていました

2025/1/11(土)

10日午後1時35分頃、熊本県の会社の敷地内で、会社員女性（63）が重機の走行用のキャタピラに巻き込まれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。

警察の発表では、アスファルトの舗装工事中で、女性は重機の後方で作業をしていました。