

# バックしてきた ローラーにひかれ死亡

バックは、とにかく「危険」  
しっかり、「安全確認」し、「ゆっくり」、「慎重」に！

自車の後方の状況を把握せずには・・・バック出来ない

見えないときは、いったん下車して安全確認

## バックしてきたローラー車にひかれ 作業員の男性死亡

道路舗装工事中

業者と現場責任者を容疑で書類送検

2025/1/15(水)

労働基準監督署は15日、労働安全衛生法違反の疑いで、土木建築工事業社と、現場責任者の男性（43）を書類送検しました。

書類送検容疑は、昨年9月5日午後1時15分ごろ、滋賀県で、ローラー車の道路舗装工事中、作業員が同車に接しないよう安全対策を講じていなかった疑い。

作業員の男性（67）がバックしてきた同車にはねられ、死亡した。