

車外で作業 横滑りしたトラックに 挟まれ、トラック運転手死亡

駐車・停車時は

『サイドブレーキ』の確認と、『輪留め』の設置

車外で作業していたトラック運転手 横滑りしたトラックと 道路わきの法面の間に挟まれ？ トラック運転手死亡

発見当時は、路面に積雪

2025/1/10(金)

8日昼12時50分頃、広島県の町道で中型トラックと道路脇ののり面の間に運転手の男性（51）が挟まれているのをロードサービス業者が見つけた。119番しました。

男性は全身を強く打ち、約50分後に現場で死亡が確認されました。

車外で作業をしていた際、横滑りした車体に挟まれたとみられる。

現場は片側1車線の緩やかな上り坂で、発見された当時は路面に積雪がありました。