

脚立から転落 死亡

靴底の雪を・・・落としてから作業しましょう

足を滑らせ

荷台からの転落に注意しましょう

ハウス、トイレの積み下ろし作業時の

脚立・屋根からの転落に注意しましょう

脚立から転落か

津別町 給食センター建て替え現場 屋根工事中

72歳男性が死亡

2025/01/18(土)

17日午後2時20分ごろ、津別町で給食センターの建て替え工事の現場で、アルバイト従業員の男性（72）が頭から血を流し、うつ伏せで倒れているのをほかの作業員がを見つけ、消防に通報しました。

男性は病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。

警察によりますと、男性は脚立を使い、屋内で屋根の工事の作業をしていました。

警察は、男性が作業中に誤って脚立から転落した可能性が高いとみて事故の原因を詳しく調べています。