

# 鋼材に挟まれ 死亡

作業前は、『事前打合せ』

鋼材の積み下ろし作業中の  
『挟まれ』事故に注意しましょう

作業中

重機・農機・鋼材・・・『挟まれ』事故に注意しましょう

## ローラー上の鉄骨と 積み上げた鉄材に挟まれ

### 作業員の男性が死亡

2025/2/6(木)

5日午前11時20分ごろ、香川県の金属加工工場で、作業員の男性（61）がローラー上に流れてきた鉄骨と、近くに積み上げていた鉄材に挟まれました。

同僚が気付き、男性は病院に搬送されましたが死亡が確認されました。警察が、原因などを調べています。