

運搬車とパネルに 挟まれ、死亡

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど

流れ作業におちいりやすくなります

資材を運ぶ運搬車と 太陽光パネルの間に挟まれ 作業員死亡

男性は、太陽光パネルを設置する準備をしていた

2025/1/29(水)

28日午前8時25分ごろ、福島県の太陽光発電建設現場で、アルバイト従業員の男性（64）が資材を運ぶ運搬車と太陽光パネルの間に挟まれ、病院に搬送され、約2時間25分後に死亡しました。

警察によると、男性は太陽光パネルを設置する準備をしていたという。同署が原因を調べている。