

# 右カーブ、下り坂 トレーラー スリップ

凍結路面 スピードダウンと車間距離

急ブレーキ、急ハンドルは禁物！

慌てず、焦らず走行しましょう

## 中山峠 国道230号 右カーブの下り坂

### 凍結路面 トレーラーがスリップ

「トレーラーが両車線ふさぐように急停車」

対向してきた乗用車と路線バスが突っ込む

トレーラー運転手と乗用車の男女が軽いケガ

国道が約4時間通行止め

2025/2/18(火)

18日午前9時ごろ、札幌市南区定山溪の国道230号線で、札幌中心部方向に走っていたトレーラーが右カーブの下り坂で両車線を塞ぐようにして急停車しました。

そこに対向してきた乗用車や路線バスなどが相次いで突っ込み、計4台が絡む事故となりました。

この事故でトレーラーの男性運転手と乗用車の男女が軽いケガをしています。路線バスの乗客ら約30人にケガはありません。

現場はカーブが続く峠道で国道は4時間近く通行止めとなりました。

一部凍結した路面でトレーラーがスリップしたのが一連の事故の原因とみて、警察が状況を調べています。