

「下敷きになっている」

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど

流れ作業におちいりやすくなります

「下敷きになっている」

札幌 解体工事現場で屋根が崩落 男性作業員1人が 意識不明の重体

2025/1/29(水)

29日午後3時前、札幌市の解体工事現場で「屋根が崩落して、1人が下敷きになっている」と消防から警察に通報がありました。

消防によりますと、崩れた屋根の下から作業員の男性1人が発見されました。

男性は意識不明の重体です。