

## 雪山の陰から・・・歩行者、車が！

《冬の道と春の道が混在》  
凍結路面を想定した運転をしましょう  
スピードを落として走行しましょう

そろそろ自転車が・・・  
自転車のふらつきや転倒に注意！  
見かけたら距離を空けましょう

右折、左折時の確認を確実に行いましょう

漫然運転、居眠りに注意しましょう **2時間走行15分休憩！**

- 『だろう』より、『かもしれない』で、防ぐ事故
- ・橋の上、日かげ、トンネル、峠 路面凍結に注意
  - ・『今、路面が凍結していたら・・・』と考え、運転を変えましょう

急ブレーキ・急ハンドル・急発進  
「急」のつく操作は、スリップの原因

日没前後の「薄暮時間帯」は注意！  
歩行者を見落とさないように気を付けましょう！

構内事故・バック事故の根絶

《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》

## 午前4時 雪で視界が悪い中 トレーラーにはねられ60代男性死亡

◇『視界不良』時は・・・安全な場所で停車し、運行を中止しましょう◇

2025/2/20(木)

20日午前4時ごろ、新潟県の国道で、60代男性が大型トレーラーにはねられる事故が発生しました。はねられた男性は、道路の路肩で頭部から出血し、意識不明の状態で見送られ、病院に搬送されましたが、事故発生から約2時間半後に死亡が確認されました。当時現場は、雪が降っていて視界が悪い状態だったということです。警察ははねられた男性の身元の特定を急ぐとともに、事故の原因を詳しく調べています。

## 午前7時半 出勤途中の乗用車にはねられ重傷

### 国道の信号交差点

### 右折の乗用車にはねられ

### 横断歩道を渡っていた女性が重傷

### 乗用車運転の男性を現行犯逮捕

◇右折は対向車を注視しがち！ 右折先を必ず良く見る！◇

◇交差点の右折は・・・十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意しましょう◇

2025/2/20(木)

20日午前7時21分ごろ、山口県の国道で信号交差点を右折してきた乗用車が、横断歩道を乗用車から見て左から右に横断していた女性をはねました。女性は病院に運ばれましたが、外傷性くも膜下出血などで重傷の模様です。警察は、乗用車を運転していた男性（57）を現行犯逮捕しました。乗用車の男性は出勤途中だったということです。

## トラックと電柱にはさまれ20歳の女性死亡

### トラックに積込作業中

◇駐停車中は・・・サイドブレーキの確認と、「輪止め」の設置◇

2025/2/20(木)

20日午前7時半ごろ、鹿児島県の町道で、農業の女性（20）が農作業中に4トントラックと電柱にはさまれました。女性は上半身をはさまれ病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。死因は出血性ショックでした。女性は少なくとも3人で収穫したサトウキビをトラックに積み込む作業をしようとしていた。