

# ワイヤー切れ、落下 下敷き、死亡

レバーブロック、ワイヤー、フック、シャックルの  
安全点検

「吊り下」には  
絶対、絶対……入らないこと  
『逃げ場』の確保

鉄板、鋼材、資材の積み降し作業中  
手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう

## クレーンのワイヤーが切れる 物流会社で 重さ2.5トンのコンテナが落下

### コンテナの下敷きになった男性2人が死傷

2025/2/4(火)

4日午前10時半ごろ、佐賀県にある物流会社で重さ約2.5トンのコンテナを吊り上げていたクレーンのワイヤーが切れ、運送会社勤務の男性2人がコンテナの下敷きになりました。

男性2人は、すぐに病院に運ばれましたが、会社員の男性（64）が約3時間半後に死亡しました。もう1人の50代の男性は、病院に運ばれる際に意識があったということです。

警察はワイヤーが切れた原因などについて調べています。