

左後輪の タイヤが外れ

運行前点検

タイヤ、ホイル、ナット・・・そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに！

軽トラックの左後輪のタイヤ外れ 歩道の女性2人に直撃か 1人重体

2025/3/18(火)

18日午後8時ごろ、岐阜県の県道で「歩行者の女性が倒れている」と通行人から110番がありました。

警察によると、女性2人が病院に搬送され、1人が意識不明の重体。もう1人は意識があるという。

走行中の軽トラックのタイヤが当たった可能性があるともみて調べています。

2人は歩道上で倒れていて、付近に軽トラから外れた左後輪タイヤがありました。

軽トラの男性（60）が走行中、タイヤが外れたことに気付き、車を止めて捜していたという。