

頭がつぶれた状態

点検・整備時は
エンジン・電源を切ってから行いましょう

作業中 重機・農機・鋼材・・・
『挟まれ』事故に注意しましょう

ゴミ収集車を洗車中に 投入口に巻き込まれた男性が死亡

頭部などがつぶれた状態で見つかる

回転盤を止めずに作業か

2025/4/18(金)

18日午前11時頃、沖縄県でゴミ収集車の洗車作業中の男性がにゴミ収集車の投入口に巻き込まれ、全身が飲み込まれました。

その後、男性がいないことに気づいた別の作業員が、ゴミ収集車の横にある確認用の窓を覗き、男性を発見したということです。

男性（72）は、頭部などが潰れた状態だったということで、ドクターヘリで駆け付けた医師により死亡が確認されました。

当時、男性は1人で作業をしていたということで、男性が発見された際、通常は止めて作業を行うはずの投入口の回転盤が回っている状態だったということです。