

トラクター横転 下敷き、死亡

重機・トラクターの操作は
慣れてきた時ほど慎重に！

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように、注意しましょう

午後6時 トラクター横転 下敷きの男性死亡

のり面下の用水路内に横転していました

2025/3/31（月）

30日午後6時20分ごろ、茨城県の草地で、会社員の男性（38）が、のり面下の用水路内で横転したトラクターの下敷きになっているのを男性を探しにきた妻が発見し119番通報しました。

男性は病院に搬送されたが、頭部外傷などで死亡しました。

警察で事故原因を調べています。

同署によると、男性は1人でトラクターを運転し、草地を耕す作業をしていたという。