

斜面

重機横転、下敷き、死亡

重機・トラクターの操作は
慣れてきた時ほど慎重に！

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように、注意しましょう

キャリアダンプ 作業中に横転

下敷きになった男性作業員が死亡

造成工事 斜面の道路を整備していました

2025/3/31(月)

31日午前11時半ごろ、大分県にあるキャンプ場造成工事現場で、2tのキャリアダンプがひっくり返り、運転していた男性作業員が下敷きになりました。

この事故で、男性はその場で死亡が確認されました。

重機は斜面の道路を整備していたとみられ、何らかの原因でひっくり返ったということです。

警察は、身元の確認を進めるとともに、関係者から事情を聴くなどして事故の原因を調べています。