

腕を巻き込まれ 死亡

点検・整備時は
エンジン・電源を切ってから行いましょう

作業中
重機・農機・鋼材・・・
『挟まれ』事故に注意しましょう

ベルトコンベアに腕を巻き込まれ 男性作業員が死亡 産廃処理施設で

2025/4/7(月)

7日午後1時10分頃、宮城県の産業廃棄物処理施設で「作業員が右腕をベルトコンベアに挟まれた」と施設の関係者から消防に通報がありました。

警察によりますと腕をはさまれたのは、会社員の男性（60）で、病院に運ばれましたがその後、死亡しました。

男性はベルトコンベアの点検中で、離れた場所でスイッチを操作する作業員と無線でやり取りしながら作業をしていました。

男性からの応答が途絶えたためベルトコンベアを確認したところ腕が巻き込まれていたということです。