

挟まれ、死亡

重機・トラクターの操作は
慣れてきた時ほど慎重に！

安全には、注意しても
しすぎることはありません

高所作業車の修理

リフトアームに挟まれ、男性が死亡

自宅に戻らないため、探しに行ったところ
午後10時頃、挟まれている男性を発見

2025/4/5(土)

4日正午頃、秋田県の農機具などの格納庫で、高所作業車の修理を1人で
行っていた男性（40）が、自宅に戻らないことから、家族や職場関係者が
探しに行ったところ、午後10時ごろ、高所作業車の鉄製のリフトアームに
挟まれている状態で発見され、その場で死亡が確認されました。

警察が事故の詳しい原因を調べています。