

バックホー横転 下敷き、死亡

重機・トラクターの操作は
慣れてきた時ほど慎重に！

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

北広島 バックホー横転 作業員の男性死亡

横転した際

運転席から投げ出され、下敷き

2025/05/13（火）

13日午後2時半ごろ、北広島市の住宅の建築現場で、「作業員がバックホーの下敷きになった」とともに作業にあたっていた関係者から消防に通報がありました。

駆けつけた消防によって作業員の男性（68）が救助され、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されたということです。

ほかの作業員の話などから、男性はバックホーを操縦していて横転した際、運転席から投げ出されて下敷きになったとみられるということです。