

# 指を切断

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！  
慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

動いている機械には近付かない

## 左手の指を切断し 左腕を骨折

### ベルトコンベヤーに左腕を挟まれ 40代男性作業員が重傷

2025/5/30(金)

29日午後2時ごろ、小樽市塩谷5丁目にある北海道新幹線のトンネル工事現場で、トンネル内で土砂の搬出作業をしていた男性が誤ってベルトコンベヤーに左腕を挟まれました。

男性は病院に搬送されましたが、左手の指を切断し、左腕を骨折する重傷です。警察が事故の当時の状況を詳しく調べています。