

重機から投げ出され キャタにひかれ

重機・トラクターの操作は、慣れてきた時ほど慎重に！

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

河川敷の斜面 草刈り用の重機で草刈り作業中

障害物を避けるため、斜面で重機をバックさせていた
バランス崩し…重機から投げ出され

バックし続けていた重機のキャタに左足をひかれ骨折疑い

2025/6/11(水)

11日午前9時半ごろ、美唄市の河川敷で草刈り作業中に男性（43）が足を負傷する作業事故がありました。

男性は河川敷で、草刈り用の重機に乗って作業をしていたところ、ブロックを避けるために斜面でバックし始めました。

その際、男性はバランスを崩して重機から投げ出され、バックし続けていた重機のキャタピラ部分に左足をひかれました。男性は足を骨折した疑いで病院に搬送されましたが、命に別条はありません。

男性は委託を受けてほか4人の作業員らと草刈りをしていたということで、警察が当時の安全管理体制などについて調べています。