《構内事故・バック事故をなくしましょう》 出発時 ぐるりとトラック ひと回り

《追突事故を防止しましょう》 前方の 異変に気づける 車間距離

- ・トラックの運転視界は車間距離を錯覚させる 常に車間距離を意識的に長めにとる!
- ・発進時に追突する事故が多い アンダーミラーの確認含め、安全確認後に発進する!

目の前の・・・車、自転車、バイク、歩行者を、見落とさない 発進時

信号待ち車への追突 漫然運転、わき見運転に注意しましょう

道路わきの・・・自転車、歩行者に注意しましょう

右折、左折時の確認を確実に行いましょう

漫然運転、居眠りに注意しましょう 2時間走行15分休憩!

日没前後の「薄暮時間帯」は注意! 歩行者を見落とさないように気を付けましょう!

《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》

市道交差点、軽乗用車を運転し 高校生は左腕を打撲 自転車の高校生と衝突

軽乗用車は、救護することなく、立ち去る ひき逃げの疑いで28歳の女を逮捕

軽乗用車は出勤途中で、事件後も通常とおり勤務していた

2025/6/19(木)

18日午前、大分県の市道交差点で軽乗用車を運転していた28歳の女が、自転車と衝突しました。この事故で、 自転車に乗っていた男子高校生(16)に左腕を打撲するけがをさせたにも関わらず、現場から立ち去った疑いで 逮捕されました。警察は藤並容疑者の認否について明らかにしていません。当時、女は出勤中だったとみられ、 事件後も通常通り勤務していたということです。

乗用車の運転席部分がトラックにめり込む

乗用車がトラックに追突 乗用車の男性運転手が意識不明の重体 見通しの良い直線道路

◇わき見は厳禁、100%運転に集中しましょう◇ ◇「ぼーっと運転」、漫然運転は死亡事故リスクが高い!◇ ◇ながら(スマホ)運転、ナビを見ながら運転、わき見運転、重大事故◇

2025/6/19(木)

19日午前11時ごろ、埼玉県の東京外環自動車道で乗用車がトラックに追突し、乗用車の男性が意識不明の重体 で病院に運ばれました。現場は片側2車線の見通しの良い直線道路で、事故の詳しい原因を調べています。

> 「車検切れ、保険未加入」、発覚恐れ逃走 ひき逃げの疑いで30歳女を逮捕

午後10時 交差点、乗用車を運転、高校生のバイクと、出合い頭に衝突 バイクの高校生にけがを負わせ、救護せず立ち去る 現場付近の防犯カメラの映像から女が浮上

2025/6/18(7k)

30日午後10時半ごろ、兵庫県の交差点で乗用車を運転中、バイクと出合い頭に衝突し、運転していた男子高校生(16)の右足や腰に軽傷を負わせたが、救護せず立ち去った疑いで、30歳の女が逮捕されました。警察によると、現場付近の防犯カメラの映像から女が浮上。「車検が切れ、保険にも入っていないことが発覚すると思い、 逃げた」と話しているという。