

下敷き、死亡

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

知内 「コンクリートの下敷きになった」

橋の架け替え工事中にコンクリート壁が倒壊

69歳の男性が巻き込まれ死亡

川幅広げるための測量中に事故

2025/5/23（金）

23日午後3時半ごろ、知内町の橋付近で「コンクリートの外壁の下敷きになった」と工事関係者から消防に通報がありました。

下敷きになったのは、69歳の男性で、救助されましたが、その後死亡が確認されました。

警察によりますと、男性は川幅を広げるための工事の測量をしていて、何らかの理由で倒れてきたコンクリートの壁に挟まれたということです。