

バックは とにかく、危険

自車の後方の状況を把握せずには・・・バック出来ない

見えないときは、いったん下車して安全確認

バックした大型ユニック車に巻き込まれ バイクの女性ケガ

右折するはずだった交差点を通り過ぎ
大型ユニック車がバックし
後ろにいたバイクを巻き込む

2025/7/3(木)

3日午前10時52分ごろ、札幌市でバックしていた大型ユニック車が、後方のバイクを巻き込む事故があり、バイクを運転していた60代の女性が左ひざにけがをし、病院へ運ばれました。

事故当時、大型ユニック車が右折するはずだった交差点を通り過ぎてしまい、停車しました。

後ろを走っていたバイクもその場で停止。

その後、大型ユニック車がバックした際に、バイクを巻き込んだということです。

片側1車線の見通しの良い道路。