

左腕の ひじから下を切断

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

ベルトコンベアに腕を巻き込まれ？

左腕のひじから下を切断

ベルトコンベアの作動確認中

北見 食肉センターの工場

2025/7/5(土)

4日午後4時まえ、北見の食肉センターに勤める男性（57）が工場内のベルトコンベアの作動状況を確認中にけがをし、病院に搬送されましたということです。

男性は左腕のヒジから下を切断するけがで病院に搬送されましたが、意識と呼吸はともにある状態だということです。

警察は、男性がベルトコンベアに腕を巻き込まれたかどうかなど、事故の詳しい状況を調べています。