

# 左後輪タイヤが 脱落

脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%

運行前点検

タイヤ、ホイル、ナット…そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の…増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに…！

## 北広島 左後ろタイヤが脱落 走行中のワゴン車から ナットが緩み… 後ろに150メートルほど転がる

巻き込まれた人や車なし

2025/7/3(木)

3日午後3時半ごろ、北広島市で走行中のワゴン車から左後ろのタイヤが脱落しました。

脱落したタイヤは、乗用車の約150メートル後ろに転がりましたが、巻き込まれた人や車はなく、ワゴン車を運転していた60代の男性にもけがはありませんでした。

警察によりますと、男性は今年4月に業者に依頼してタイヤを交換していたということでタイヤを止めるナットが緩んで脱落したということです。

警察は事故を受け、タイヤ交換後は、定期的にナットの締め付け状態を確認するなど、注意を呼びかけています。