

トラクター**横転**、**下敷き**、**死亡** 夫婦で農作業中

重機・トラクターの操作は、**慣れてきた時ほど慎重**に！

重機・トラクターの**積み降し時**は
登坂板の**位置**、**地面の水平**を確認しましょう

登坂板から**外さない**ように注意しましょう

午前10時 農作業中、84歳男性 乗っていた**トラクター**が**横転** **下敷き**に 胸部外傷で**死亡**

男性は**妻と2人**で農作業をしていた

2025/7/13(日)

13日午前10時前、長野県の畑で「トラクターが横転して夫が下敷きになっている」と、**男性の妻**から消防に通報がありました。

警察によりますと、**84歳の男性**がトラクターに乗って畑を耕していたところ、一段下の畑にトラクターごと横転し**下敷き**となりました。

通報を受けて駆け付けた消防が男性を救助し、病院に搬送しましたが、胸を強く打ったことによる胸部外傷で**死亡**が確認されました。

警察によりますと、**男性は妻と2人**で農作業をしていたということです。